

Rychlá instalace DIGI

Řezací plotry GCC • instalace bez CD

Než začnete


Uživatelský manuál a další instalační příručky najdete na refo.cz/stahnout. Heslo pro otevření uživatelské příručky PDF: refoprirucka.

KROK 1 STAŽENÍ SOUBORŮ K INSTALACI

Ovladače a software stáhnete v oficiální sekci GCC Download Area.

Odkaz ke stažení

www.gccworld.com/download.php → vyberte kategorii Cutting Plotter.



1 Vyberte svůj typ plotru

V části Cutting Plotter klikněte na model, který používáte. Pokud si typem nejste jistí, najdete jej na výrobním štítku zařízení.

[Company](#)
[Applications](#)
[Products](#)
[Technology](#)
[Support](#)
[Contact](#)
[Link](#)

[Tech Support](#)
[Download Area](#)
[Product Termination Policy](#)

Vinyl Cutter



Expert II A



i-Craft™ 2.0



AR-24



Expert II



Puma IV



Jaguar V / Jaguar V (PPF)



RX II / RX II (Creasing)

Poté rozbalte požadovanou sekci

Pro instalaci budete potřebovat položky Driver a Software. Soubory vždy vybírejte podle modelu plotru a operačního systému.

1.1 Driver (ovladač)

Stáhněte aktuální ovladač pro svůj model plotru a způsob připojení. Aktuální verze ovladače je uvedena přímo u souboru na webu GCC.

Přímý vstup do sekce ovladačů

[GCC Download Area](#) → Cutting Plotter → váš model → Driver

Software ▶

Product Brochure ▶

Driver ▶

User Manual ▶

Other ▶

1.2 Software

Pro plotry GCC Expert II, Puma 4, Jaguar 5 a RX II stáhněte GreatCut-S ve verzi pro Windows nebo macOS.

Software ▼

Title	Size	Download
GreatCut-S (265022950G) 5.005 (2022-400) FOR Mac	148 MB	Download
GreatCut-S (265022950G) 5.005 (2022-400) FOR Windows	68.0 MB	Download
Sure Cuts A Lot Pro 5 _Win64bit	521 MB	Download
Sure Cuts A Lot Pro 5 _Win32bit	34.0 MB	Download
Sure Cuts A Lot Pro 5_Mac	39.9 MB	Download
SignPal V19	818 MB	Download
GreatCut 4 for Windows (v17.0.26.25853)	303 MB	Download

2.1 Instalace ovladače

1. Zapněte řezací plotr a připojte jej k počítači pomocí USB.
2. Počkejte, až systém zařízení rozpozná. Během instalace USB neodpojujte.
3. Otevřete stažený ovladač a dokončete instalaci podle pokynů.
4. Ve Windows zkontrolujte plotr v části Zařízení a tiskárny.

2.2 Instalace programu GreatCut-S

Postup aktivace je uveden v dokumentu GreatCut-S Průvodce instalací a aktivací softwaru, který je dostupný na stránce REFO v sekci Ke stažení.

Aktivační návod

refo.cz/stahnout → Instalační příručky → GreatCut-S Průvodce instalací a aktivací softwaru

2.3 Výměna starého voucheru GreatCut 4

Pokud jste s plotrem obdrželi starý voucher GreatCut 4, je nutné jej v GCC Clubu vyměnit za nové sériové číslo GreatCut-S. Máte-li již voucher GreatCut-S, pokračujte přímo aktivací.



Rozpoznání voucheru


Na voucheru zkontrolujte označení produktu. Starý kód GreatCut 4 je potřeba převést; nový kód GreatCut-S lze rovnou aktivovat.

3.1 Přihlášení do GCC Clubu

Otevřete GCC Club a přihlaste se ke svému účtu. V levém menu zvolte Upgrade GreatCut a vyplňte požadované údaje ze starého voucheru.

GCC Club

gccf.gcc.com.tw/gccclub/login.aspx




3.2 Získání nového sériového čísla

Po úspěšné výměně se zobrazí nové sériové číslo GreatCut-S. Uložte si je; budete ho potřebovat při aktivaci programu.



4 Aktivace programu GreatCut-S

Pomocí získaného sériového čísla dokončete aktivaci podle dokumentu GreatCut-S Průvodce instalací a aktivací softwaru. Po aktivaci můžete program začít používat.



Technická podpora pro Česko a Slovensko

REFO, spol. s r.o.
 Lipenská 8, 370 01 České Budějovice
 telefon: +420 387 222 806 • e-mail: tomek@refo.cz

Užitečné odkazy

[Dokumenty REFO ke stažení](#) • [Ovladače a software GCC](#)